



Типовые схемы подключения


Пускатели магнитные КМЭ 9 А-32 А с катушкой управления 400 В




Пускатели магнитные КМЭ 40 А-95 А с катушкой управления 400 В




Пускатели магнитные КМЭ 9 А-32 А с катушкой управления 230 В



Пускатели магнитные КМЭ 40 А-95 А с катушкой управления 230 В



Пускатели магнитные КМЭ 9 А-32 А с индикатором



Пускатели магнитные КМЭ 40 А-95 А с индикатором

